

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Honghua Group Limited

宏華集團有限公司

(一家于開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：196)

上市規則第 13.09(1) 條公告

本公告乃根據上市規則第 13.09 (1) 條之披露責任而作出。

本公告旨在披露有關 API 取消宏華公司 API 證書事宜。

本公司股東及有意投資者在買賣本公司股份時務請審慎行事。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.09(1) 條之披露責任而作出。

茲提述宏華集團有限公司（“本公司”）2008 年 2 月 25 日之招股章程於其風險因素部分有關“失去或未成功重續 API 標誌或能夠證明本集團產品符合基準品質標準的其他許可可能會對業務造成重大不利影響”。本公司董事會（“董事會”）宣佈，由於本公司之間接全資附屬公司四川宏華石油設備有限公司

（“宏華公司”）於換版過程中未能及時滿足美國石油學會（“API”）之新規範要求，API 於 2009 年 4 月 13 日取消授予宏華公司之 API 證書（“API 證書事宜”）。

宏華公司對 API 證書事宜高度重視。對 API 於審核中提出的不符合品質標準的事項，宏華公司成立專門整頓小組對品質管制體系進行了全面的梳理和整頓，並將相關整改報告按時發給 API。目前，宏華公司品質管制體系仍然按照 ISO9001 正常運行，並已按照 API Q1 第八版和 ISO9001-2008 的要求提升了運行標準。

爲了減少因 API 證書事宜對本公司及其附屬公司（“集團”）於業務上的負面影響，宏華公司採取了一系列應對措施，包括配套銷售宏華公司已取得 API 證書現有存貨及向具有 API 證書的公司進行外委外包購買所需鑽機零部件。同時宏華公司已與國際知名監理 ModuSpec 國際有限公司（“ModuSpec”）簽訂合作協議，由 ModuSpec 按照 API 的有關標準對宏華公司的產品生產進行見證，並出具符合 API 規範的文件，允許在產品上標注“經 ModuSpec 見證”字樣，並幫助宏華公司持續完善品質管制體系。

自 2009 年 4 月 13 日，集團本著嚴謹負責的態度，就因 API 證書事宜可能對集團業務產生的影響進行了全面的評估。通過採取上述措施並加強與客戶的溝通，董事會認爲雖然截止本公告之日 API 證書事宜尚未對集團業務造成重大影響，但不能排除在重新取得 API 證書之前，集團業務因 API 證書事宜而受到重大影響的可能性。宏華公司已於 2009 年 5 月 12 日向 API 遞交了申請文件，API 亦已受理該等申請。同時，在 ModuSpec 的指導下，所有對不符合品質標準之事

項已經全部解決。按照 API 的規則及要求，宏華公司預計將於 2009 年 8 月底達到 API 審核標準，並進入 API 審核程序。

本公司股東及有意投資者在買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命

宏華集團有限公司

張弭

主席

中國，二零零九年七月二十八日

於本公告日期，本公司之執行董事為張弭先生、任杰先生及劉智先生；本公司之非執行董事為相慶生先生、何欣先生及 Siegfried Meissner 先生；及本公司之獨立非執行董事為劉曉峰先生、齊大慶先生、戴國良先生、劉銀春先生、陳國明先生、王礫先生及史興全先生。